

说明：控制单元识别信息列表仅供参考，详细的信息请参考ODIS诊断系统的相关指导说明。

诊断地址	说明	零件号	硬件版本	软件版本
01	EA888 Gn3 2.0T MQB BZ(T4U)	5NA.907.115.C	>H01	0001
01	EA888 Gn3 2.0T	3CG.906.259	>H01	0002
01	EA390 VW416 2.5T (Pr_Nr:T1B)	03H.906.026.A	>H01	4412
02	DQ500 (2.0T前驱)	0DL.300.045.H	H16	2001
02	DQ500 (2.0T四驱)	0DL.300.011.E	H16	2002
02	DQ500(2.5T四驱)	0DL.300.011.F	H16	2003
03	ESP ohne ACC	5Q0.614.517.AN	H25	0412
03	ESP mit ACC	5Q0.614.517.AP	H25	0412
06,36	Sitzmemory	5Q0.959.760.B	H08	0021
08	3 Zonen Climatronic ohne Sitzheizung, ohne Lueftung	3CG.907.044	H04	1801
08	3 Zonen Climatronic mit Sitzheizung, ohne Lueftung	3CG.907.044.A	H04	1801
08	3 Zonen Climatronic mit Sitzheizung, mit Lueftung	3CG.907.044.B	H04	1801
08	2 Zonen Climatronic ohne Sitzheizung, ohne Lueftung	3CG.907.044.C	H04	1801
08	2 Zonen Climatronic mit Sitzheizung, ohne Lueftung	3CG.907.044.D	H04	1801
701	3 Zonen Climatronic hinten mit Sitzheizung,CLT	3CG.907.049	H01	0102
701	3 Zonen Climatronic hinten ohne Sitzheizung, CLT	3CG.907.049.B	H01	0102
63F	AQS	5QJ.907.659	H02	0003
982	Gelaeseregler	5QD.907.521.A	H05	0008
09	BCM	5Q0.937.084.CQ	H36	0253
602	RS/LS	5Q0.955.555	046	0120
6C1	Sitzlüfter	3G0.963.345	014	0101
13	ACC	5Q0.907.572.J	H10	0654
14	DCC	5Q0.907.376.B	H17	0121
15	Airbag SG 12ZK ohne Precrash	3QD.959.655.A	004	0135
15	Airbag SG 16ZK ohne Precrash	3QD.959.655.B	004	0135
15	Airbag SG 16ZK mit Precrash	3QD.959.655.C	004	0135
62A	RGS_L 电动可逆式安全带	4M0.980.945.A	106	1032
62B	RGS_R 电动可逆式安全带	4M0.980.946.A	106	1032
16	SMLS (LAS,HW,ZSS,MFL)	5Q0.953.549.E	003	0140

诊断地址	说明	零件号	硬件版本	软件版本
16	SMLS (ELV, HW,FAS,MFL, oZSS)	5Q0.953.549.D	004	0140
16	SMLS (ELV, HW,FAS,MFL, oZSS,LRH)	5Q0.953.549.D	004	0140
17	Kombi Medium	5NG.920.640.B	202	0310
17	Kombi Colour	5NG.920.650.B	302	0310
17	Kombi FPK	3CG.920.791.A	405	3193
19	Gateway (6CAN 2LIN)	3Q0.907.530.G	518	5304
631	MFL with GRA, Tiptronic	5TD.959.442	H06	0023
631	MFL with ACC, Tiptronic	5TD.959.442.A	H06	0023
637	BDM(Conti)	5QA.915.181.C	H03	1050
72F	FPDS/FPA驾驶模式调节开关	3CG.927.531	005	0200
22	Allrad SG	0CQ.907.554.H	H54	7083
2B	ELV	3Q0.905.861	H05	0032
3C	BSD-Master	5QD.907.686	H12	0071
953	BSD-Slave	5QD.907.685	H12	0071
42	TSG FH Max	5Q0.959.593.E	020	0041
44	Lenkhilfe(integrate LWS)	5Q0.909.143.P	204	2051
47	Premium Sound(Verstärker Gen 3)	3Q0.035.466.E	H50	0330
4B	FCM Low	3Q0.907.338	002	0286
D6,D7	LED Leimo+	7P5.941.591.AD	H06	0005
D6,D7	LED Leimo min	7P5.941.571.A	H06	0002
29,39	LCM	8V0.907.399.D	H07 (H08)	0014
52	TSG BF Max	5Q0.959.592.E	020	0041
5F	MIB Gen2. Standard Radio	3Q0.035.877.C	0720H40	08260440
5F	MIB Gen2. Standard Navi	3Q0.035.866.C	850/851H40/H4	08400449
5F	MIB High Navi	5GG.035.048.A	/	/
60E	ABT 8'(Standard Radio)	3CG.919.606	155 157	1031
60E	ABT 8'(Standard Navi & High Navi)	5NG.919.606	155 157	1031
65	RDK/TPMS胎压监测	5Q0.907.273.B	H04	0009
6C	Rearview compact SGRVCPanasonic	5Q0.980.556.B5ND.980.556	H12	0231
6C	Areaview	5Q0.907.556.B	H13	0607
6D	Heckklappe SG	5Q0.959.107.L	H13	0261
76	PDC 4K	3QD.919.283.A	H08	0030
76	PLA 12K	3Q0.919.298.B	H09	0029
A5	MFK(HC,VZE, FLA)	3Q0.980.654.G	H06	0231
B7	Kessy支持Kessy Go/Kessy 不支持Entry/VIP	3Q0.959.435.F	027	0906
B7	Kessy支持Kessy Go, 支持Kessy Entry/VIP	3Q0.959.435.G	037	0906

诊断地址	说明	零件号	硬件版本	软件版本
64E	VIP	3GD.962.243.B	H17	0904
BB,BC	TSG Fond Max	5Q0.959.595.E	020	0041
CA	SD (PSD Rollo)	4M0.907.594.J	013	0005
XX	Wischer	3CG.955.113	---	---
XX	RSE		---	---
XX	Sitzheizung HI.		---	---
XX	Drucksensor	5Q0.959.126.B	---	---
XX	Generator		---	---