

上汽大众帕萨特（Passat）系列车型保养规范

保养类型	周期
首次保养检测	6个月 / 5000公里
常规保养检测	1年 / 10000公里后续每1年 / 10000公里

基础保养	项目	周期		
换油服务	发动机机油 ：更换。如拆卸油底壳螺栓，必须按照要求更换放油螺栓和垫片 发动机机油滤芯 ：更换	首次保养检测： 6个月 / 5000公里 常规保养检测： 1年 / 10000公里 后续每1年 / 10000公里		
检测服务	喇叭 ：检查功能 顶篷内灯、行李箱灯、手套箱灯 ：检查功能 行车安全灯 ：检查近光灯、远光灯、转向灯、雾灯、全天候灯、警示灯功能、倒车灯、车牌灯、制动灯、驻车灯、弯道行车灯功能、辅助行车灯功能 自诊断 ：用VAS诊断设备读取并清除控制器故障信息 颗粒过滤器 ：用VAS诊断设备读取颗粒过滤器状态（仅适用于配备颗粒过滤器的车型） TSI发动机燃油喷嘴检查 ：用VAS诊断设备读取发动机测量值，与标准值进行比较，超差时请按规定清洗或更换 前风窗玻璃雨水槽 ：清洁 发动机冷却系统 ：检查冷却液液位和冰点，必要时补充原装冷却液 风窗清洗液 ：检查冰点，如有必要进行添加 制动液液位 ：检查，必要时补充 空气滤清器 ：清洁罩壳和滤芯 蓄电池 ：使用专用检测仪检测蓄电池状况，检查正、负极连接状态 发动机及发动机舱内部件 ：检查是否泄漏和损坏 变速箱 / 传动轴护套 ：检查是否泄漏和损坏，连接是否牢固 主销球头防尘套、下摆臂轴承、连接杆及稳定杆支座 ：检查是否损坏 前后悬架和转向系统 ：检查磨损情况、是否有泄漏、松动或者部件丢失 制动系统 ：检查制动液管路、制动系统零部件是否泄漏和损坏 排气系统 ：检查是否泄漏、固定是否牢靠、是否有损坏情况 车身底部 ：检查底部管路是否干涉、底部饰板、闷盖及保护层是否损坏 前后部螺旋弹簧、塑料防护套、缓冲块、轴密封件、万向节密封件等 ：检查是否泄漏、裂纹、磨损 轮胎 / 轮毂（包括备胎） ：检查轮胎磨损情况，必要时进行轮胎换位（注意在同型号之间），同时校正轮胎气压，并进行标定 车轮固定螺栓 ：检查并按规定扭矩紧固 安全气囊和安全带 ：检查外表是否受损，检查安全带功能 楔形皮带 ：检查，必要时更换 雨刮器 / 清洗装置 ：检查雨刮片止位、雨刮和清洗装置功能，必要时调整；检查并清洁雨刮片，必要时更换 发动机舱盖锁扣 ：润滑 车门铰链 ：清洁并润滑 车门限位器 ：清洁并润滑 制动摩擦片厚度、制动盘状态 ：检查，必要时更换 前大灯 ：检查灯光照射位置，必要时调整（如果配备大灯清洗装置，请检查其功能） 保养周期显示器 ：复位 试车 ：性能检查			
	专业保养		项目	周期
	更换服务		灰尘及花粉过滤器 ：清洁罩壳并更换滤芯	每1年 / 10000公里（建议）
			空气滤清器 ：清洁罩壳并更换滤芯	每2年 / 20000公里
			火花塞 ：更换	每20000公里
			6档自动变速箱 09G ATF油 ：更换	每60000公里
			6档双离合变速箱 02E 变速箱油和滤芯 ：更换	
			7档双离合变速箱 0DE 变速箱油 ：更换	
			7档双离合变速箱 0DW 变速箱油 ：更换	每100000公里
	楔形皮带 ：更换			
	制动液 ：更换			
	检测服务		正时齿形皮带 ：更换（仅适用于EA211 1.4T发动机）	首次3年后每2年
			TSI发动机燃油系统清洁 ：请使用上汽大众专用汽油清洁剂进行维护，使用方法请参照汽油清洁剂使用说明	每300000公里
			活动天窗 ：检查功能、清洁导轨，涂敷专用油脂	每1年 / 10000公里
			活动天窗排水功能 ：检查，必要时清洁	首次在90000公里 后续每30000公里
	正时齿形皮带 ：检查状态，必要时更换（仅适用于EA211 1.4T发动机）			
			水泵齿形皮带 ：检查状态，必要时更换（仅适用于EA211 1.4T发动机）	

说明：首次保养检测要求新车行驶时间达到6个月或行驶里程达到5000公里时进行保养检测。
 常规保养检测要求车辆行驶时间达到1年或行驶里程达到10000公里（首次常规保养检测）以及后续每1年 / 10000公里进行定期保养检测。

- 本表格的保养内容适用于上汽大众生产的PQ平台帕萨特（Passat）系列配备EA111 1.4T、EA211 1.4T、EA888 1.8T / 2.0T、EA390 3.0L V6发动机的车型和MQB平台帕萨特（Passat）系列配备EA211 1.4T、EA888 2.0T发动机的车型。保养项目需根据车型的不同配置进行选择。
- 本表格的保养内容和周期是根据汽车在正常行驶情况下制定的。对于使用条件比较恶劣的车辆，特别是经常停车 / 启动、发动机长时间怠速运转以及常在低温或高原环境下使用的车辆，应经常检查机油液面，并建议每5000公里更换机油和机油滤清器。
- 在灰尘较大环境里行驶的车辆，应缩短空气滤清器滤芯、空调系统花粉过滤器和活动天窗的保养间隔（如每5000公里）。注：花粉过滤器滤芯脏污将影响空调制冷效果，空气滤清器滤芯脏污可能导致涡轮增压器损坏，请注意检查并及时更换。
- 本表格的保养内容将根据车辆技术状态变化进行调整，请以最新版本为准，具体装备以实车为准。