

说明：控制单元识别信息列表仅供参考，详细的信息请参考ODIS诊断系统的相关指导说明。

诊断地址	说明	零件号	硬件版本	软件版本
0001 - Motorelektronik	MED17.5.25 Motor 1,4l T-FSI, VW378CS, 110kW, EU5 C2, HS5/DQ7	04E.906.027.CT	H01	2917
0001 - Motorelektronik	ME17.5.22 Motor 1,6l MPI, VW378CS, 81kW, EU5 C2, HS5	04E.906.057.ED	H01	3843
0001 - Motorelektronik	Simos18.3 1,8 R4 4V TFSI EA888 GEN3 quer (SIMOS18) 1,8l TFSI, VW 378CS (MQB-A2), 132kW, EU5C2	5TD.906.264	H13	0001
0001 - Motorelektronik	ME17.5.22 Motor - Rohling-MSG ME17.5.22 Rohling-MSG für FidL (1,6l MPI China)	04E.907.309.K	H01	0040
0001 - Motorelektronik	MED17.5.25 Motor - Rohling-MSG MED17.5.25 Rohling-MSG für FidL (1,4l T-FSI)(China)	04E.907.309.P	H01	0040
0001 - Motorelektronik	MED17.5.25 Motor - Rohling-MSG MED17.5.25 Rohling-MSG für FidL (1,4l T-FSI)(China)	04E.907.309.P	H01	0030
0001 - Motorelektronik	Simos18.3 Motor - Rohling-MSG Simos18.3 Rohling-MSG für FidL (China Basic)	06K.907.425.D	H13	0002
0002 - Getriebeelektronik	DQ200-7F Getriebe DQ200 MQB DQ200-7F-MQB A/B - 1,4l 110kW TFSI China Gen II	0CW.300.041.H	H05	1014
0002 - Getriebeelektronik	DQ200-7F Getriebe DQ200 MQB DQ200-7F-MQB A/B - 1,4l 110kW TFSI China Gen II	0CW.300.041.H	H05	1093
0002 - Getriebeelektronik	DQ200-7F Getriebe DQ200 MQB DQ200-7F-MQB A/B - 1,4l 110kW TFSI China Gen II	0CW.300.040.E	H05	0913
0002 - Getriebeelektronik	DQ200-7F Getriebe DQ200 MQB DQ200-7F-MQB A/B - 1,4l 110kW TFSI China Gen II	0CW.300.040.E	H05	0906
0002 - Getriebeelektronik	DQ380 Getriebe DQ380 MQB DQ380-7F - MQB A/B - 1,8l 132kW TFSI	0DE.300.040.Q	H16	2217

诊断地址	说明	零件号	硬件版本	软件版本
0002 - Getriebeelektronik	DQ380 Getriebe DQ380 MQB DQ380-7F - MQB A/B - 1,8l 132kW TFSI	0DE.300.040.Q	H16	2282
0002 - Getriebeelektronik	DQ380 Getriebe DQ380 MQB DQ380-7F - MQB A/B - 1,8l 132kW TFSI	0DE.300.040.Q	H16	2286
0002 - Getriebeelektronik	DQ380 Getriebe DQ380 MQB DQ380-7F - MQB A/B - 1,8l 132kW TFSI	0DE.300.040.Q	H16	2292
0002 - Getriebeelektronik	DQ380 Getriebe DQ380 MQB DQ380-7F - MQB A/B - 1,8l 132kW TFSI	0DE.300.040.M	H16	1902
0002 - Getriebeelektronik	DQ380 Getriebe DQ380 MQB DQ380-7F - MQB A/B - 1,8l 132kW TFSI	0DE.300.040.M	H16	1992
0002 - Getriebeelektronik	DQ380 Getriebe DQ380 MQB DQ380-7F - MQB A2 1.8l 132kW TFSI EA888G3 CN	0DE.300.040.K	H16	1412
0003 - Bremsenelektronik	Bremsenelektronik Bremsen, Anhalteweg 3Q0 CT MK100/ESP (PYA, EPB, ACC)	3Q0.907.379.AA	H42	0623
0003 - Bremsenelektronik	Bremsenelektronik Bremsen, Anhalteweg 3Q0 CT MK100/ESP (PYA, EPB, ACC-FTS/SnG) (A)	3Q0.907.379.AB	H42	0723
0003 - Bremsenelektronik	Bremsenelektronik Bremsen, Anhalteweg 5Q0 CT MK100/ESC (IPB base)	5Q0.614.517.CG	H62	0643
0003 - Bremsenelektronik	Bremsenelektronik Bremsen, Anhalteweg 5Q0 CT MK100/ESC (IPB base)	5Q0.614.517.AR	H62	0642
0003 - Bremsenelektronik	Bremsenelektronik Bremsen, Anhalteweg 5Q0 CT MK100/ESC (IPB high)	5Q0.614.517.CH	H62	0743
0003 - Bremsenelektronik	Bremsenelektronik Bremsen, Anhalteweg 5Q0 CT MK100/ESC (IPB high)	5Q0.614.517.AS	H62	0742
0003 - Bremsenelektronik	Bremsenelektronik Bremsen, Anhalteweg 5Q0 CT MK100/ESC (IPB high)	5Q0.614.517.AH	H62	0735

诊断地址	说明	零件号	硬件版本	软件版本
0008 - Klima-/Heizungselektronik	Klima-/Heizungselektronik 5GD_Klimamanuell elektrisch	5GD.907.426.E	H03	1403
0008 - Klima-/Heizungselektronik	Klima-/Heizungselektronik 5GD_Klimamanuell elektrisch	5GD.907.426.D	H03	1403
0008 - Klima-/Heizungselektronik	Klima-/Heizungselektronik 5TD_Climatronic (3C)	5TD.907.044.E	H04	1603
0008 - Klima-/Heizungselektronik	Klima-/Heizungselektronik 5TD_Climatronic (3C)	5TD.907.044.F	H04	1603
[0701] - Klimabedienteil hinten (Slave)	Klimabedienteil hinten Klimabedienteil VW378CS hinten	5TD.907.049.B	H02	0201
[0701] - Klimabedienteil hinten (Slave)	Klimabedienteil hinten Klimabedienteil VW378CS hinten	5TD.907.049	H01	0101
0009 - Elektronische Zentralelektrik	BodyControlModulConti Bodycomputer BCM37 BCM MQB Continental 1MB-μC	5Q0.937.084.CQ	H36	X250
0009 - Elektronische Zentralelektrik	BodyControlModulConti Bodycomputer BCM37 BCM MQB Continental 1MB-μC	5Q0.937.084.CQ	H35	X250
0009 - Elektronische Zentralelektrik	BodyControlModulConti Bodycomputer BCM37 BCM MQB Continental 1MB-μC	5Q0.937.084.CP	H36	X250
0009 - Elektronische Zentralelektrik	BodyControlModulConti Bodycomputer BCM37 BCM MQB Continental 1MB-μC	5Q0.937.084.CP	H35	X250
0009 - Elektronische Zentralelektrik	BodyControlModulConti Bodycomputer BCM37 BCM MQB Continental 1MB-μC	5Q0.937.084.CM	H35	0251
0009 - Elektronische Zentralelektrik	BodyControlModulConti Bodycomputer BCM37 BCM MQB Continental 1MB-μC	5Q0.937.084.CM	H36	0251
0009 - Elektronische Zentralelektrik	BodyControlModulConti Bodycomputer BCM37 BCM MQB Continental 1MB-μC	5Q0.937.084.CM	H35	X250
0009 - Elektronische Zentralelektrik	BodyControlModulConti Bodycomputer BCM37 BCM MQB Continental 1MB-μC	5Q0.937.084.CM	H36	X250
0009 - Elektronische Zentralelektrik	BodyControlModulConti Bodycomputer BCM37 BCM MQB Continental 1MB-μC	5Q0.937.084.CF	H35	0236

诊断地址	说明	零件号	硬件版本	软件版本
0009 - Elektronische Zentralelektrik	BodyControlModulConti Bodycomputer BCM37 BCM MQB Continental 1MB-μC	5Q0.937.084.CF	H34	0236
0009 - Elektronische Zentralelektrik	BodyControlModulConti Bodycomputer BCM37 BCM MQB Continental 1MB-μC	5Q0.937.084.CF	H34	0233
0009 - Elektronische Zentralelektrik	BodyControlModulConti Bodycomputer BCM37 BCM MQB Continental 1MB-μC	5Q0.937.084.CF	H33	0233
0009 - Elektronische Zentralelektrik	BodyControlModulConti Bodycomputer BCM37 BCM MQB Continental 1MB-μC	5Q0.937.084.CG	H35	0236
0009 - Elektronische Zentralelektrik	BodyControlModulConti Bodycomputer BCM37 BCM MQB Continental 1MB-μC	5Q0.937.084.CG	H34	0236
0009 - Elektronische Zentralelektrik	BodyControlModulConti Bodycomputer BCM37 BCM MQB Continental 1MB-μC	5Q0.937.084.CG	H34	0233
0009 - Elektronische Zentralelektrik	BodyControlModulConti Bodycomputer BCM37 BCM MQB Continental 1MB-μC	5Q0.937.084.CG	H33	0236
0009 - Elektronische Zentralelektrik	BodyControlModulConti Bodycomputer BCM37 BCM MQB Continental 1MB-μC	5Q0.937.084.CG	H33	0233
0009 - Elektronische Zentralelektrik	BodyControlModulConti Bodycomputer BCM37 BCM MQB Continental 1MB-μC	5Q0.937.084.CD	H34	0236
0009 - Elektronische Zentralelektrik	BodyControlModulConti Bodycomputer BCM37 BCM MQB Continental 1MB-μC	5Q0.937.084.CD	H34	0233
0009 - Elektronische Zentralelektrik	BodyControlModulConti Bodycomputer BCM37 BCM MQB Continental 1MB-μC	5Q0.937.084.CD	H33	0236
0009 - Elektronische Zentralelektrik	BodyControlModulConti Bodycomputer BCM37 BCM MQB Continental 1MB-μC	5Q0.937.084.CD	H33	0233
0009 - Elektronische Zentralelektrik	BodyControlModulConti Bodycomputer BCM37 BCM MQB Continental 1MB-μC	5Q0.937.084.BK	H30	0175

诊断地址	说明	零件号	硬件版本	软件版本
0009 - Elektronische Zentralelektrik	BodyControlModulConti Bodycomputer BCM37 BCM MQB Continental 1MB-µC	5Q0.937.084.BJ	H30	0175
0009 - Elektronische Zentralelektrik	BodyControlModulConti Bodycomputer BCM37 BCM MQB Continental 1MB-µC	5Q0.937.084.BL	H30	0175
0009 - Elektronische Zentralelektrik	BodyControlModulConti Bodycomputer BCM37 BCM MQB Continental 1MB-µC	5Q0.937.084.CQ	H35	0251
0009 - Elektronische Zentralelektrik	BodyControlModulConti Bodycomputer BCM37 BCM MQB Continental 1MB-µC	5Q0.937.084.CQ	H36	0251
0009 - Elektronische Zentralelektrik	BodyControlModulConti Bodycomputer BCM37 BCM MQB Continental 1MB-µC	5Q0.937.084.CP	H35	0251
0009 - Elektronische Zentralelektrik	BodyControlModulConti Bodycomputer BCM37 BCM MQB Continental 1MB-µC	5Q0.937.084.CP	H36	0251
[0601] - Steuergerät für Wischermotor	Wischerelektronik Wischerelektronik 5TD Ein-Mot. Gleichlauf, LL Bosch	5TD.955.119	045	0608
[0602] - Sensor für Regen- und Lichtererkennung	Regen-, Lichtsensor (Slave) Regen-/Lichtsensor 8UD Regen-/ Lichtsensor Valeo	8UD.955.559.B	H06	0004
[0602] - Sensor für Regen- und Lichtererkennung	Regen-, Lichtsensor (Slave) Regen-/Lichtsensor 8UD Regen-/ Lichtsensor Valeo	8UD.955.559.A	H06	0004
0013 - Distanzregelung	MRR1+ Distanzregelung ACC B8 3Q0 Frontradarsteuergerät (MidRangeRadar)	3Q0.907.572.C	H04	0195
0013 - Distanzregelung	MRR1+ Distanzregelung ACC B8 3Q0 Frontradarsteuergerät (MidRangeRadar)	3Q0.907.572.B	H04	0194
0015 - Airbag 8118 - Airbag 2	Airbag VW21 Continental Airbag VW21 Continental 5QD Airbag VW21 08 ZK China	5QD.959.655.L	003	0317
0015 - Airbag 8118 - Airbag 2	Airbag VW21 Continental Airbag VW21 Continental 5QD Airbag VW21 08 ZK China	5QD.959.655.D	005	0130

诊断地址	说明	零件号	硬件版本	软件版本
0015 - Airbag 8118 - Airbag 2	Airbag VW21 Continental Airbag VW21 Continental 5QD Airbag VW21 12 ZK China	5QD.959.655.J	003	0317
0015 - Airbag 8118 - Airbag 2	Airbag VW21 Continental Airbag VW21 Continental 5QD Airbag VW21 12 ZK China	5QD.959.655.E	005	0130
0016 - Lenksäulenelektronik	Lenkradelektronik SMLS MQB KOSTAL MQB, Basis Kostal	5Q0.953.507.GR	003	0140
0016 - Lenksäulenelektronik	Lenkradelektronik SMLS MQB KOSTAL MQB, Basis Kostal	5Q0.953.507.GJ	003	0140
0016 - Lenksäulenelektronik	Lenkradelektronik SMLS MQB KOSTAL MQB, Basis Kostal	5Q0.953.507.GH	003	0140
0016 - Lenksäulenelektronik	Lenkradelektronik SMLS MQB KOSTAL MQB, Basis Kostal	5Q0.953.507.GF	003	0140
0016 - Lenksäulenelektronik	Lenkradelektronik SMLS MQB KOSTAL MQB, Basis Kostal	3QD.953.507.E	003	0140
0016 - Lenksäulenelektronik	Lenkradelektronik SMLS MQB KOSTAL MQB, Basis Kostal	3QD.953.507.D	003	0140
0016 - Lenksäulenelektronik	Lenkradelektronik SMLS MQB KOSTAL MQB, Basis Kostal	3QD.953.507	003	0140
0016 - Lenksäulenelektronik	Lenkradelektronik SMLS MQB KOSTAL MQB, Basis Kostal	5Q0.953.507.GJ	003	0120
0016 - Lenksäulenelektronik	Lenkradelektronik SMLS MQB KOSTAL MQB, Basis Kostal	5Q0.953.507.GB	003	0120
0016 - Lenksäulenelektronik	Lenkradelektronik SMLS MQB KOSTAL MQB, Basis Kostal	5Q0.953.507.FT	003	0120
0016 - Lenksäulenelektronik	Lenkradelektronik SMLS MQB KOSTAL MQB, Basis Kostal	5Q0.953.507.GH	003	0120

诊断地址	说明	零件号	硬件版本	软件版本
0016 - Lenksäulenelektronik	Lenkradelektronik SMLS MQB KOSTAL MQB, Basis Kostal	3QD.953.507.E	003	0120
0016 - Lenksäulenelektronik	Lenkradelektronik SMLS MQB KOSTAL MQB, Basis Kostal	3QD.953.507	003	0120
0016 - Lenksäulenelektronik	Lenkradelektronik SMLS MQB KOSTAL MQB, Basis Kostal	3QD.953.507.D	003	0110
0016 - Lenksäulenelektronik	Lenkradelektronik SMLS MQB KOSTAL MQB, Basis Kostal	5Q0.953.507.GJ	003	0110
0016 - Lenksäulenelektronik	Lenkradelektronik SMLS MQB KOSTAL MQB, Basis Kostal	5Q0.953.507.GH	003	0110
0016 - Lenksäulenelektronik	Lenkradelektronik SMLS MQB KOSTAL MQB, Basis Kostal	5Q0.953.507.GB	003	0110
0016 - Lenksäulenelektronik	Lenkradelektronik SMLS MQB KOSTAL MQB, Basis Kostal	5Q0.953.507.FT	003	0110
0016 - Lenksäulenelektronik	Lenkradelektronik SMLS MQB KOSTAL MQB, Basis Kostal	3QD.953.507.E	003	0110
0016 - Lenksäulenelektronik	Lenkradelektronik SMLS MQB KOSTAL MQB, Basis Kostal	3QD.953.507	003	0110
0016 - Lenksäulenelektronik	Lenkradelektronik SMLS MQB KOSTAL MQB, Basis Kostal	5Q0.953.507.GB	003	0140
0016 - Lenksäulenelektronik	Lenkradelektronik SMLS MQB KOSTAL MQB, Basis Kostal	5Q0.953.507.FT	003	0140
0017 - Schalttafeleinsatz	Schalttafeleinsatz Kombiinstrument TAB.029.605.A Kombi Colour (Conti)	5TD.920.650	304	6430
0017 - Schalttafeleinsatz	Schalttafeleinsatz Kombiinstrument TAB.029.605.A Kombi Colour (Conti)	5TD.920.650	303	6430

诊断地址	说明	零件号	硬件版本	软件版本
0017 - Schalttafeleinsatz	Schalttafeleinsatz Kombiinstrument TAB.029.605.A Kombi Colour (Conti)	5TD.920.650	303	6420
0017 - Schalttafeleinsatz	Schalttafeleinsatz Kombiinstrument TAB.029.605.A Kombi Medium (Conti)	5TD.920.640	204	6420
0017 - Schalttafeleinsatz	Schalttafeleinsatz Kombiinstrument TAB.029.605.A Kombi Medium (Conti)	5TD.920.640	203	6420
0017 - Schalttafeleinsatz	Schalttafeleinsatz Kombiinstrument TAB.029.605.E Kombi Colour (Conti)	5TD.920.650.B	C01	0300
0017 - Schalttafeleinsatz	Schalttafeleinsatz Kombiinstrument TAB.029.605.E Kombi Medium (Conti)	5TD.920.640.B	M01	0300
0019 - Diagnoseinterface für Datenbus	Diagnoseinterface für Datenbus Diagnoseinterface für Datenbus MQB Gateway Continental	5Q0.907.530.AM	212	2265
0019 - Diagnoseinterface für Datenbus	Diagnoseinterface für Datenbus Diagnoseinterface für Datenbus MQB Gateway Continental	5Q0.907.530.AL	211	2265
0019 - Diagnoseinterface für Datenbus	Diagnoseinterface für Datenbus Diagnoseinterface für Datenbus MQB Gateway Continental	5Q0.907.530.AK	210	2265
0019 - Diagnoseinterface für Datenbus	Diagnoseinterface für Datenbus Diagnoseinterface für Datenbus MQB Gateway NF Continental	3Q0.907.530.E	513	5304
0019 - Diagnoseinterface für Datenbus	Diagnoseinterface für Datenbus Diagnoseinterface für Datenbus MQB Gateway NF Continental	3Q0.907.530.F	514	5304
0019 - Diagnoseinterface für Datenbus	Diagnoseinterface für Datenbus Diagnoseinterface für Datenbus MQB Gateway NF Continental	3Q0.907.530.G	515	5304
0019 - Diagnoseinterface für Datenbus	Diagnoseinterface für Datenbus Diagnoseinterface für Datenbus MQB Gateway NF Continental	3Q0.907.530.E	513	5302
0019 - Diagnoseinterface für Datenbus	Diagnoseinterface für Datenbus Diagnoseinterface für Datenbus MQB Gateway NF Continental	3Q0.907.530.F	514	5302

诊断地址	说明	零件号	硬件版本	软件版本
0019 - Diagnoseinterface für Datenbus	Diagnoseinterface für Datenbus Diagnoseinterface für Datenbus MQB Gateway NF Continental	3Q0.907.530.G	515	5302
0019 - Diagnoseinterface für Datenbus	Diagnoseinterface für Datenbus Diagnoseinterface für Datenbus MQB Gateway NF Continental	3Q0.907.530.A	513	5286
0019 - Diagnoseinterface für Datenbus	Diagnoseinterface für Datenbus Diagnoseinterface für Datenbus MQB Gateway NF Continental	3Q0.907.530.B	514	5286
0019 - Diagnoseinterface für Datenbus	Diagnoseinterface für Datenbus Diagnoseinterface für Datenbus MQB Gateway NF Continental	3Q0.907.530.C	515	5286
0019 - Diagnoseinterface für Datenbus	Diagnoseinterface für Datenbus Diagnoseinterface für Datenbus MQB Gateway NF Continental	3Q0.907.530.A	510	5285
0019 - Diagnoseinterface für Datenbus	Diagnoseinterface für Datenbus Diagnoseinterface für Datenbus MQB Gateway NF Continental	3Q0.907.530.B	511	5285
0019 - Diagnoseinterface für Datenbus	Diagnoseinterface für Datenbus Diagnoseinterface für Datenbus MQB Gateway NF Continental	3Q0.907.530.C	512	5285
[0631] - Steuergerät für Multifunktionslenkrad	Multi-Funktions-Lenkrad (Slave) VW Lenkradstrategie Gen2 MFL	5TD.959.442.A	H06	0023
[0631] - Steuergerät für Multifunktionslenkrad	Multi-Funktions-Lenkrad (Slave) VW Lenkradstrategie Gen2 MFL	5TD.959.442	H06	0023
[0637] - Steuergerät für Batterieüberwachung	Batteriedatenmodul(BDM) (Slave) Batteriedatenmodul (BDM) Conti	5QA.915.181.C	H03	1050
[0637] - Steuergerät für Batterieüberwachung	Batteriedatenmodul(BDM) (Slave) Batteriedatenmodul (BDM) Hella	5QA.915.181.B	H10	9052
002B - elektr. Lenkungsverriegelung	HW ELV MQB-B ELV MQB-Gen2 ELV MQB-B & MLBevo (FDS 1261)	3Q0.905.861	H05	0032
002B - elektr. Lenkungsverriegelung	HW ELV MQB-B ELV MQB-Gen2 ELV MQB-B & MLBevo (FDS 1261)	3Q0.905.861	H05	0031
002B - elektr. Lenkungsverriegelung	HW ELV MQB-A0 ELV MQB-Gen2 ELV MQB-B & MLBevo Redesign (FDS 1364)	3Q0.905.861.B	X01	0020

诊断地址	说明	零件号	硬件版本	软件版本
003C - Spurwechselassistent 1	HW HR_Gen3-Master Spurwechselassistent, SWA 3Q0 Heckradar Gen 3.0 Master	3Q0.907.566.E	H19	0510
003C - Spurwechselassistent 1	HW HR_Gen3-Master Spurwechselassistent, SWA 3Q0 Heckradar Gen 3.0 Master	3Q0.907.566.E	H16	0510
003C - Spurwechselassistent 1	HW HR_Gen3-Master Spurwechselassistent, SWA 3Q0 Heckradar Gen 3.0 Master	3Q0.907.566.C	H16	0310
003C - Spurwechselassistent 1	HW HR_Gen3-Master Spurwechselassistent, SWA 3Q0 Heckradar Gen 3.0 Master	3Q0.907.566.B	H16	0230
0042 - Türelektronik Fahrer	Türelektronik Fahrer Türelektronik Fahrer MQB MQB TSG Fahrer Max (Kostal)	5Q0.959.593.E	020	0041
0042 - Türelektronik Fahrer	Türelektronik Fahrer Türelektronik Fahrer MQB MQB TSG Fahrer Min (Kostal)	5Q0.959.393.E	020	0041
[064C] - Türsteuergerät Fahrerseite hinten	Türelektronik hinten (Slave) MQB FHSG Fahrerseite hinten min 10Nm (Brose)	5QD.959.811.E	009	0002
0044 - Lenkhilfe	Grund HW Lenkhilfe GSG-Gruppe Lenkhilfe ZFLS_DP-EPS_MQB_01	5QD.909.144.C	128	1072
0044 - Lenkhilfe	Grund HW Lenkhilfe GSG-Gruppe Lenkhilfe ZFLS_DP-EPS_MQB_01	5QD.909.144.S	125	1063
0044 - Lenkhilfe	Grund HW Lenkhilfe GSG-Gruppe Lenkhilfe ZFLS_DP-EPS_MQB_01	5QD.909.144.S	125	1063
0044 - Lenkhilfe	Grund HW Lenkhilfe GSG-Gruppe Lenkhilfe ZFLS_DP-EPS_MQB_01	5QD.909.144.B	170	1072
0047 - Soundsystem	Soundsystem MIB Sound MIB2_AMP	3Q0.035.465	H60	0440
0047 - Soundsystem	Soundsystem MIB Sound MIB2_AMP	3Q0.035.466.C	H45	0210

诊断地址	说明	零件号	硬件版本	软件版本
004B - Multifunktionsmodul	FCM Continental Gen1 FCM MQB MQB FCM Continental	3Q0.907.338	001	0285
0052 - Türelektronik Beifahrer	Türelektronik Beifahrer Türelektronik Beifahrer MQB MQB TSG Beifahrer Max (Kostal)	5Q0.959.592.E	020	0041
0052 - Türelektronik Beifahrer	Türelektronik Beifahrer Türelektronik Beifahrer MQB MQB TSG Beifahrer Min (Kostal)	5Q0.959.392.E	020	0041
[064D] - Türsteuergerät Beifahrerseite hinten	Türelektronik Hinten Rechts (Slave) Brose MQB FHSB Beifahrerseite hinten min 10Nm (Brose)	5QD.959.812.E	009	0002
0055 - Leuchtweitenregulierung	AFS Steuergerät MQB AFS AFS_MQB_A_B	7P6.907.357.E	H07	0070
0055 - Leuchtweitenregulierung	AFS Steuergerät MQB AFS AFS_MQB_A_B	7P6.907.357.E	H07	0051
[0614] - Leistungsmodul für Scheinwerfer links [0615] - Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts	AFS Leistungsmodul AFS Leistungsmodul LEIMO AL 3G	1T0.941.329	H06	0011
005F - Informationselektronik I	MIB_Standard_Gen2 3Q0_MIB_Standard_Gen2_Nav 3Q0_MIB_Standard_Gen2_Nav_CHN_D_22/16	3Q0.035.866.B	840	0751
005F - Informationselektronik I	MIB_Standard_Gen2 3Q0_MIB_Standard_Gen2_Nav 3Q0_MIB_Standard_Gen2_Nav_CHN_D_22/16	3Q0.035.866.B	840	0743
005F - Informationselektronik I	MIB_Standard_Gen2 3Q0_MIB_Standard_Gen2_Nav 3Q0_MIB_Standard_Gen2_Nav_CHN_TS_22/16	3Q0.035.866.B	H30	0359
005F - Informationselektronik I	Radio MIB2-G Radio MIB2-G CHN 5TD Radio MIB1-G Std update Toppower	5TD.035.220	505	5011
005F - Informationselektronik I	Radio MIB2-G Radio MIB2-G CHN 5TD Radio MIB2-G Std plus Toppower	5TD.035.280	507	5017
005F - Informationselektronik I	Radio MIB2-G Radio MIB2-G CHN 5TD Radio MIB2-G Std plus Toppower	5TD.035.280	507	5016

诊断地址	说明	零件号	硬件版本	软件版本
005F - Informationselektronik I	Radio MIB2-G Radio MIB2-G CHN 5TD Radio MIB2-G Std plus Toppower	5TD.035.280	507	5015
005F - Informationselektronik I	Radio MIB2-G Radio MIB2-G CHN 5TD Radio MIB2-G Std plus Toppower	5TD.035.280	506	5015
005F - Informationselektronik I	Radio MIB2-G Radio MIB2-G CHN 5TD Radio MIB2-G Std plus Toppower GP2017	5TD.035.280.B	Y32	5313
005F - Informationselektronik I	Radio MIB2-G Radio MIB2-G CHN 5TD Radio MIB2-G Std plus Toppower GP2017	5TD.035.280.B	Y32	Y310
[060E] - Anzeige- und Bedienungseinheit 1 für Informationselektronik	HW_3G0_ABT_Hlgh_HWR 3G0_ABT_STD2_HWR_Alpine 5GD_ABT_Std2_HWR_Alpine	5GD.919.605	156	1031
[060E] - Anzeige- und Bedienungseinheit 1 für Informationselektronik	HW_3G0_ABT_Hlgh_HWR 3G0_ABT_STD2_HWR_Alpine 5GD_ABT_Std2_HWR_Alpine	5GD.919.605	H53	1031
[060E] - Anzeige- und Bedienungseinheit 1 für Informationselektronik	HW_3G0_ABT_Hlgh_HWR 3G0_ABT_STD2_HWR_Alpine 5GD_ABT_Std2_HWR_Alpine	5GD.919.605	H52	1031
[060E] - Anzeige- und Bedienungseinheit 1 für Informationselektronik	HW_3G0_ABT_Hlgh_HWR 3G0_ABT_STD2_HWR_Alpine 5GD_ABT_Std2_HWR_Alpine	5GD.919.605	H52	1028
[060E] - Anzeige- und Bedienungseinheit 1 für Informationselektronik	HW_3G0_ABT_Hlgh_HWR 3G0_ABT_STD2_HWR_Alpine 5GD_ABT_Std2_HWR_Alpine	5GD.919.605	H42	1028
[060E] - Anzeige- und Bedienungseinheit 1 für Informationselektronik	HW_3G0_ABT_Hlgh_HWR 3G0_ABT_STD2_HWR_Alpine 5GD_ABT_Std2_HWR_Alpine	5GD.919.605	H41	1017
006D - Heckdeckelelektronik	Heckdeckelelektronik Heckdeckelelektronik MQB (MID, zweiseitig)	5Q0.959.107.G	H12	0250
0076 - Einparkhilfe	Einparkhilfe AB3 Parklenkassistent 5QA_PLA_12-Kanal (PLA 3)	5QA.919.298.C	H07	0039
0076 - Einparkhilfe	Einparkhilfe AB3 Parklenkassistent 5QA_PLA_12-Kanal (PLA 3)	5QA.919.298.B	H07	0038

诊断地址	说明	零件号	硬件版本	软件版本
0076 - Einparkhilfe	Einparkhilfe AB3 Parklenkassistent 5QA_PLA_12-Kanal (PLA 3)	5QA.919.298	H08	0161
0076 - Einparkhilfe	Einparkhilfe AB3 Einparkhilfe / RearView 5QD_PDC_8-Kanal mit Fahrschlauchanzeige	5QD.919.294.E	H03	0054
00B7 - Interface für Zugang- und Startsystem	keine Kessy MQB Kessy SG MQB B	3Q0.959.435.G	037	0905
00B7 - Interface für Zugang- und Startsystem	keine Kessy MQB Kessy SG MQB B	3Q0.959.435.E	036	0811
00B7 - Interface für Zugang- und Startsystem	keine Kessy MQB Kessy SG MQB B	3Q0.959.435.E	036	0811
00B7 - Interface für Zugang- und Startsystem	keine Kessy MQB Kessy SG MQB B	3Q0.959.435.C	036	0710
00CA - Steuergerät für Schiebedach 00DD - Steuergerät 2 für Schiebedach	Schiebe-Ausstelldach (Slave) SAD-MLBevo MLBevo - Schiebeausstelldach (ab KW05/15)	4M0.907.594.D	011	0003
00CA - Steuergerät für Schiebedach 00DD - Steuergerät 2 für Schiebedach	Schiebe-Ausstelldach (Slave) SAD-MLBevo MLBevo - Schiebeausstelldach (ab KW10/16)	4M0.907.594.J	013	0005
00CF - Spurwechselassistent 2	HW HR_Gen3-Master Spurwechselassistent, SWA 3Q0 Heckradar Gen 3.0 Slave neu ab SW X051	3Q0.907.590.E	H19	0510
00CF - Spurwechselassistent 2	HW HR_Gen3-Master Spurwechselassistent, SWA 3Q0 Heckradar Gen 3.0 Slave neu ab SW X051	3Q0.907.590.E	H16	0510
00CF - Spurwechselassistent 2	HW HR_Gen3-Master Spurwechselassistent, SWA 3Q0 Heckradar Gen 3.0 Slave neu ab SW X051	3Q0.907.590.C	H16	0310
00CF - Spurwechselassistent 2	HW HR_Gen3-Master Spurwechselassistent, SWA 3Q0 Heckradar Gen 3.0 Slave neu ab SW X051	3Q0.907.590.B	H16	0230
[0611] - Datenträger	Navigationsmedien MIB Standard Gen2 MIB Standard Gen2 Nav Medien MIB STD GEN2 CHN	3G0.919.866.AB	H01	0720

诊断地址	说明	零件号	硬件版本	软件版本
[067F] - Einparkhilfe Entry	Einparkhilfe Entry Einparkhilfe Entry 5QD Einparkhilfe Entry (VW378/0CS_K)	5QD.919.064.C	H01	2005
[0982] - Gebläseregler (Slave)	MQB Gebläseregler Gebläseregler Keboda	5QD.907.521.A	H05	0008